



Consolato Generale d'Italia
Toronto

Det. N. 59/2022

AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO TRAMITE DETERMINA A CONTRARRE

IL CONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero”;

Considerata l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all’art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010

Considerato che, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, si rende necessario effettuare, con urgenza, un primo intervento a verifica del problema del bagno per signore al III piano della Sede del Consolato Generale, in ragione di perdita d’acqua durante l’uso e conseguente infiltrazione d’acqua nella stanza sottostante al suddetto bagno;

Considerato anche la priorità di ambienti di lavoro sicuri, salubri e adeguati alla luce della normativa italiana (D.LGS 81/08) in materia di sicurezza del lavoro e considerato che da mesi il predetto bagno risulta fuori servizio, si ravvisa l’esigenza urgente di procedere all’intervento di riparazione;

Visto il preventivo datato 5 ottobre 2022 con cui l’operatore Miay Inc. nr. HST (partita IVA locale) 790813661RT0001, con sede in 201-815 College Street, Toronto, Ontario M6G 1C9, ha offerto di svolgere un primo intervento di verifica del problema e riparazione del suddetto bagno per un costo stimato di \$CAD 850.00, al netto delle imposte indirette, per un massimo di \$CAD 1000 (al netto delle imposte indirette);

Considerato che detto intervento consiste nel rimuovere la toilette ed effettuare le necessarie riparazioni se si scoprisse che le perdite d'acqua sono dovute alla rottura del tubo sotto la stessa, successivamente reinstallandola;

Considerato che sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data della determina, l'importo di \$CAD è inferiore ad euro 40.000, importo pari al 50% dell'equivalente in valuta locale (Euro) della soglia di euro 80.000, come determinato dalla comunicazione della Commissione Europea 2017/C 438/01 pubblicata nella GUUE del 19 dicembre 2017;

Considerato che il suddetto importo trova capienza su fondi disponibili nel bilancio della sede;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che non esistono cause di esclusione ai sensi dell'art.57 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art.80 del Codice degli Appalti in capo al soggetto selezionato;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento Dr. Vincenzo De Chellis in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale è congruo e l'operatore individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico;

Visto che con la procedura automatica dell'ANAC è assegnato il numero di **CIG ZE23836881**

DETERMINA

1. l'affidamento all'operatore Miay Inc.. nr. HST (partita IVA locale) 790813661RT0001, con sede in 201-815 College Street, Toronto, Ontario M6G 1C9, del primo intervento a verifica del problema del bagno delle donne al III piano dell'edificio del Consolato Generale d'Italia in Toronto per un importo massimo di **dollari canadesi 1.000,00 (Euro 741,02)**, al netto delle imposte indirette pari ad un importo massimo di **dollari canadesi 130,00 (Euro 96,33)**;
2. che ci potrebbero essere dei costi aggiuntivi a quanto preventivato per il primo intervento qualora venga accertato che la causa delle perdite d'acqua non sia la rottura del tubo sottostante al water;
3. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo III.02.05 (attuazione D.Lgs 81/08) del bilancio di sede;
4. che le imposte indirette saranno oggetto di richiesta di rimborso da parte di Canada Revenue (agenzia delle entrate locale);
5. che il pagamento sarà effettuato previa regolare esecuzione del contratto e su presentazione di idoneo giustificativo di spese da parte della società affidataria;
6. di nominare il dipendente indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in conformità

con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

Toronto, 18 ottobre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Vincenzo De Chellis

Vincenzo De Chellis



Il Console Generale
Luca Zelioli

Luca Zelioli