

48/2022



Ambasciata d'Italia  
La Valletta

## **DETERMINA**

**OGGETTO: SOLAIO STANZA GUARDAROBA CAMERA DA LETTO CAPO MISSIONE  
RESIDENZA – MESSA IN SICUREZZA**

*CIG Z4E389DDE2*

L'AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero”;

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'art. 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario procedere un intervento di consolidamento strutturale per la messa in sicurezza del solaio della stanza guardaroba nella camera da letto del Capo Missione presso la Residenza;

Vista la relazione tecnica dell'Architetto Anna Gallo incaricata di eseguire il sopralluogo in cui si fa stato delle condizioni di pericolo di crollo del solaio a causa di lesioni strutturali dovute ad infiltrazioni d'acqua piovana e ad una generale deflessione strutturale;

Vista le raccomandazioni contenute nella suddetta relazione tecnica in cui è consigliato un intervento urgente di messa in sicurezza per evitare il crollo delle lastre di pietra lesionate;

Ritenuto di dover procedere d'urgenza secondo le indicazioni contenute nel menzionato documento;

Visto il preventivo della ditta KEVIN NEWELL che ha offerto di rendere la prestazione ad un costo di Euro 490,00 al netto delle imposte indirette;

**LA PRESTAZIONE COMPRENDERA' LA POSA DI BARRE IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEL SOLAIO E LA RIFINITURA CON TINTEGGIATURA DI SOFFITTO E PARETI;**

Considerato che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo contrattuale è congruo e l'operatore individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'appalto;


### **DETERMINA**

1. di approvare la proposta citata in premessa;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al titolo III.02.01 del bilancio di sede;
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento, il Dott. Andrea Varischetti che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

LA VALLETTA, 16.11.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Primo Segretario  
Dott. Andrea Varischetti



L'Ambasciatore  
Fabrizio Romano

