



REGISTRATO ALLA D.G.A.I.  
D.M. N. 5612/765

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
**Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni**  
**UFFICIO II**

**Oggetto: Autorizzazione a contrarre per il ripristino del funzionamento e la revisione degli impianti di archiviazione dell'Archivio Storico Diplomatico sito al piano terra del Palazzo della Farnesina, sede del MAECI.**

- VISTO** il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato, ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;
- VISTA** la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;
- VISTO** il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri;
- VISTO** il DLgs n. 165 del 30.03.2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- VISTO** il DPR n. 95 del 19.05.2010, "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri", come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI;
- VISTO** il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 07.02.2017, Reg.ne -Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni Generali;
- VISTA** la legge 11 dicembre 2016 n. 232 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019";
- VISTO** il decreto n. 102065 del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 304 del 30.12.2016, contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI 2017 – 2019;
- VISTO** il DM 5021/25/BIS del 28.04.2017, registrato alla DGRI, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito le risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità a seguito della riorganizzazione del MAECI;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, n. 1, registrato alla Corte dei Conti il 06.02.2017, Reg. 1, Foglio 294, con il quale vengono confermate al Dott. Eduardo Brunetti le funzioni di Direttore Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni a decorrere dal 16 dicembre 2016;
- VISTO** il DM 5500/888 del 01.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il 29.07.2015, reg. 1967, di preposizione del Dr. Federico Balsani a capo dell'Ufficio II della DGAI;
- VISTO** il DM 235 del 07.02.2017, registrato alla Corte dei Conti il 15.02.2017, reg. 733, che conferma l'incarico al dott. Federico Balsani a Capo dell'Ufficio II della DGAI a decorrere dal 16.02.2017;
- VISTO** il DM 5600/619 del 23.05.2017, con il quale sono attribuite, a seguito della riorganizzazione MAECI, ai Capi degli Uffici della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai piani gestionali

- dei capitoli di bilancio di pertinenza dell'Ufficio;
- VISTO** il DLgs 81/08;
- VISTO** l'articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che dispone affinché, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** l'articolo 36 del sopra specificato D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, il comma 2 lettera a) in materia di affidamento diretto per contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- CONSIDERATO** che in data 7.06.2017 la Società Blitz (società manutentrice degli impianti antincendio del Palazzo) ha eseguito alcuni lavori di riparazione sul tratto dell'impianto antincendio Sprinkler a servizio anello carraio lato DX, in quanto lo stesso, negli anni passati, era stato scollegato per permettere l'esecuzione di manutenzione straordinaria di alcuni locali;
- CONSIDERATO** che a lavori ultimati il tecnico Blitz, nel corso del monitoraggio del funzionamento dell'impianto, notava la fuori uscita di acqua dalla porta di sicurezza dell'Archivio Storico e non conosceva la causa per sicurezza ha chiuso la valvola del circuito interessato ai lavori;
- VISTA** La relazione d'intervento della Ditta Siram, intervenuta nell'ambito dell'incarico di supporto alle attività di facility management, dalla quale è emerso che l'allagamento è stato dovuto dalla perdita sul tratto di un tratto/spezzone di tubo da 4" aperto a quota contro soffitto all'interno dell'Archivio Storico non visibile e di cui non se ne conosceva la presenza. La stessa relazione ha evidenziato deterioramento degli archivi compattatori ed il loro contenuto oltreché del contro soffitto in fibra 600x600;
- CONSIDERATO** Che nella stessa giornata si è provveduto a saldare un fondello a chiusura della tubazione aperta, alla rimozione e asciugatura dell'acqua sulla pavimentazione;
- VISTO** l'Appunto dell'Unità analisi programmazione statistica e doc. storica n. 113810 del 21.06.2017 in cui si segnalano i danni provocati dalla suddetta fuoriuscita di acqua nei depositi dell'archivio Storico Diplomatico, sito al piano terra del Palazzo della Farnesina, tra cui il rigonfiamento delle pedane dei compactus per cui gli scaffali non si aprono;
- VISTA** la relazione tecnica, allegata al citato Appunto, del Dott. Arruzzolo, funzionario dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, che in data 9 giungo ha effettuato un sopralluogo, in cui si evidenzia che l'allagamento ha provocato una deformazione delle guide e di conseguenza alcuni scaffali dei compactus scorrono con difficoltà;
- CONSIDERATO** che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare il ripristino del funzionamento e la revisione degli impianti di archiviazione dell'Archivio Storico Diplomatico;
- CONSIDERATO** che in base alla citata relazione la suddetta Direzione ha provveduto a richiedere per le vie brevi due preventivi a ditte specializzate;
- VERIFICATO** che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato la convenzione per la fornitura del servizio alla quale poter eventualmente aderire, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, ma ha attivato attraverso il Mercato elettronico della P.A. la

	fornitura dei servizi in oggetto;
<b>VISTO</b>	Il preventivo della ditta Cyber srl del 19.06.2017 di importo pari ad € 8.540,00+IVA presentato a seguito del sopralluogo dei locali per l'intervento di manutenzione dei 3 impianti presenti nella sola stanza 3;
<b>VISTO</b>	Il preventivo della ditta B&C snc del 16.06.2017 di importo pari ad € 13.250,00+IVA presentato a seguito del sopralluogo dei locali per l'intervento di manutenzione dei 13 impianti installati in tutto l'archivio storico;
<b>CONSIDERATO</b>	Dal sopralluogo dei tecnici dello scrivente ufficio è stato accertato che gli impianti effettivamente bloccati sono i 13 segnalati nel preventivo della ditta B&C la quale, pertanto, risulta aver presentato la migliore offerta in rapporto al numero degli impianti sottoposti ad intervento, la qualità del medesimo ed il prezzo;
<b>RAVVISATA</b>	pertanto l'opportunità di fare riferimento al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e procedere ad una Trattativa Diretta (TD) nei confronti della ditta B&C snc , regolarmente registrata sul Mepa;
<b>VISTO</b>	il CIG N. Z5E1F1E7B9;

#### **DETERMINA**

1. Di avviare una procedura per l'affidamento del servizio di ripristino del funzionamento e la revisione degli impianti di archiviazione dell'Archivio Storico Diplomatico sito al piano terra del Palazzo della Farnesina, sede del MAECI, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante Ordine Diretto su Mepa nei confronti della Ditta ditta B&C snc, per l'importo massimo di € 13.250,00 più IVA;
2. Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 1394 per l'esercizio finanziario 2017;
3. Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale responsabile unico del procedimento il dott. Federico Balsani capo dell'ufficio II della DGAI.

Il contratto verrà definito in via elettronica attraverso il portale MEPA, le clausole essenziali del quale sono le seguenti:

- la ditta dovrà sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsti dall'art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si impegna a rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art.3 della L. 136/10, inclusi i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'art.6 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- la ditta dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti chimici quali disinfettanti, detergenti e insetticidi, e il relativo smaltimento;
- il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla prestazione.

Roma, lì 23.06.2017

Il Capo dell'Ufficio  
Dott. Federico Balsani