

SEDE	CIG	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	MOTIVAZIONE	AFFIDATARIO	IMPORTO
Ambasciata d'Italia a Varsavia	ZD4383426A	Smontaggio della balaustra Palazzo SZLENKIER	Rischio che porzioni, anche grandi, della balaustra potessero essere in fase avanzata di distacco e quindi cadere sul marciapiede e sulla strada di fronte all'Ambasciata, con potenziale grave rischio per i passanti, gli addetti, i lavoratori ed i visitatori dell'Ambasciata	Mariusz Makowiecki Dom Stuki	Euro 32.636,07